RELATÓRIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO AGÊNCIA DE BOMBINHAS/DISTRITO OPERACIONAL DE ZIMBROS - CNPJ 82.508.433/0197-21 RESPONSÁVEL LEGAL: DIRETOR PRESIDENTE VALTER JOSÉ GALLINA

Informações complementares sobre a qualidade da água distribuída e os demais serviços à comunidade encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.casan.com.br, ou nos seguintes endereços:

AGÊNCIA BOMBINHAS: Rua Tucano, 113 – Bairro Bombas - CEP: 88.215-000 – Bombinhas – SC Fone: (47) 3369-2297

LABORATÓRIO DE FLORIANÓPOLIS: Rua Ivo João da Silva, s/n, Alto Aririú-Palhoça – SC - CEP: 88135-475 Fone: (48) 3342 0735

Caro cliente, a água disponibilizada na sua cidade tem como órgão fiscalizador a Secretaria Municipal de Saúde / Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, no seguinte endereço: Rua Baleia Jubarte, 328 - Bairro Zé Amândio, Bombinhas – SC/ CEP: 88.215-000, Fone: (47) 3393-9500

E-mail: darisouza79@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO MANANCIAL

A CASAN está presente nas localidades de Zimbros e Canto Grande, onde a captação de água bruta é realizada no Ribeirão da Lagoa, manancial pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas.

A qualidade da água do manancial se enquadra em classe apropriada para ser tratada para o consumo humano.

Este manancial apresenta vegetação nativa bem preservada.

A legislação que regulamenta a classificação do manancial é a Resolução CONAMA 357/2005 e classifica o Ribeirão da Lagoa como de Classe 2, tendo como órgão ambiental responsável pelo seu monitoramento a FATMA, cuja Coordenadoria Regional localiza-se à Rua: Domingos José Cabral nº 130 – Centro – CEP: 88.301-260 – Itajaí – SC – Fone: (47) 3246-1904.

TRATAMENTO APLICADO À ÁGUA DISTRIBUÍDA

O processo de tratamento aplicado para potabilização da água distribuída na região urbana das localidades de **Zimbros e Canto Grande** consiste de uma ETA (Estação de Tratamento de Água) tipo filtração direta ascendente, que contém etapas de clarificação e de tratamento final, sendo que o sistema de abastecimento de água possui as seguintes partes:



- **1.** Captação e adução da água: Processo no qual ocorre a tomada de água do manancial e a condução por gravidade até a ETA.
- **2.** Clarificação (coagulação, floculação e filtração): Processo onde ocorre a eliminação de materiais em suspensão, matéria orgânica e outros da água, através da adição do produto químico sulfato de alumínio e a posterior filtração da água em leitos de areia.
- **3. Tratamento final (desinfecção e fluoretação):** A partir desta etapa a água está apta para consumo. As finalidades principais deste processo são: *desinfecção química* através da adição de cloro para controle bacteriológico e *adição de flúor* para prevenção contra a cárie dentária.
- **4. Reservação e distribuição:** Após a aplicação do tratamento a água potável é bombeada para reservatório. A rede de distribuição serve para encaminhar a água até os pontos de consumo.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Laboratório Regional de Florianópolis

RESUMO ANUAL DA QUALIDADE

Código do Documento: X Nº da Revisão: 0 Data de Aprovação: 14/12/2016 Página: 1 de 1

SAA / UT: Zimbros / ETA Zimbros

Localidade / UF: Zimbros / SC

Tipo da Amostra: Sistema de Distribuição
Período de: 01/11/2015 à 31/10/2016

Meses	Parâmetros	Cloro Residual	Cor Aparente	Turbidez	Coliformes Totais	E.Coli / Colif. Termo
Nov/2015	N° de análises realizadas	13	13	13	13	13
	N° de análises fora do padrão	2	4	4	0	0
	N° de análises em conformidade	11	9	9	13	13
Dez/2015	N° de análises realizadas	17	17	17	17	17
	N° de análises fora do padrão	2	5	4	0	0
	N° de análises em conformidade	15	12	13	17	17
Jan/2016	N° de análises realizadas	15	15	15	15	15
	Nº de análises fora do padrão	4	9	7	2	0
	N° de análises em conformidade	11	6	8	13	15
Fev/2016	N° de análises realizadas	24	24	24	24	24
	N° de análises fora do padrão	2	5	1	0	0
	N° de análises em conformidade	22	19	23	24	24
Mar/2016	N° de análises realizadas	13	13	13	13	13
	N° de análises fora do padrão	1	2	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	11	13	13	13
Abr/2016	N° de análises realizadas	17	17	17	17	17
	N° de análises fora do padrão	2	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	15	17	17	17	17
Mai/2016	N° de análises realizadas	19	19	19	19	19
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	19	19	19	19	19
Jun/2016	N° de análises realizadas	15	15	15	15	15
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	15	15	15	15	15
Jul/2016	N° de análises realizadas	17	17	17	17	17
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	17	17	17	17	17
Ago/2016	N° de análises realizadas	19	19	19	19	19
	N° de análises fora do padrão	1	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	18	19	19	19	19
Set/2016	N° de análises realizadas	19	19	19	19	19
	N° de análises fora do padrão	3	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	16	19	19	19	19
Out/2016	N° de análises realizadas	0	0	0	0	0
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	0	0	0	0	0
N° de análises exigidas pela Portaria 2914/2011		13	10	13	13	13
VMP – Valores Máximo Permissíveis pela Portaria 2914/11		0,2 <= 5,0 mg/L	<= 15,0 uH	<= 5.0 NTU	1 amostra não conforme	anexo I da portaria 2914/2011

Além dos parâmetros apresentados acima, a CASAN controla parâmetros relacionados às substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos e produtos secundários da desinfecção, estabelecidos pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, sendo que no período todos os resultados foram satisfatórios.

OBS: A CASAN atende os critérios exigidos pelo decreto 5440/ 2005, e alerta aos síndicos ou administradores de condomínios, que deverão divulgar o presente Relatório Anual aos seus condôminos (Artigo 7º do Decreto 5440/2005).

Significados dos Parâmetros:

Cloro: agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

Cor Aparente: indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram qualidade estética da água.

Turbidez: indica presença de partículas em suspensão na água.

Coliformes Totais: micro-organismos cuja presença na água não necessariamente representa problemas para

a saúde.

E.coli/Coliformes termo tolerantes: micro-organismo indicador de poluição fecal

Procedimento padrão:

Ajustes técnicos nos processos de dosagens dos produtos químicos e na remoção da água em desconformidade na rede de distribuição.

Lei 8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor

Art. 6° - São direitos básicos do consumidor

Inciso III: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 31 – A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores.

"Cabe a CASAN operar, manter e exercer o controle de qualidade da água dos sistemas de abastecimento sob sua responsabilidade, obedecendo os artigos 8° e 9° da Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde."