RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

AGÊNCIA DE: TROMBUDO CENTRAL – SC CNPJ 82508433/0135-29

Responsável legal: Diretor Presidente- Valter José Gallina

As informações complementares sobre a qualidade da água distribuída e os demais serviços disponíveis as comunidades encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.casan.com.br, no escritório:

Escritório Central: Rua Jorge Lacerda, 272 – Centro- CEP: 89176-000-Fone: (0xx) 47 3544 0331 /3544 0592

Laboratório Regional: Rua: Ernesto Feldmann, s/n – Laranjeiras- Rio do Sul – SC - CEP 89160 000

Fone: (0xx) 47 3521 4801- E-mail: lab riodosul@casan.com.br

Caro cliente, a água disponibilizada na sua cidade tem como Órgão Fiscalizador a Secretária Municipal da Saúde/ Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, localizado no endereço:

Vigilância Sanitária: Praça Arthur Siewerdt, 01 - Bairro: Centro- CEP: 89176-000 E-mail: ajung2013@bol.com.br/ taniabiniw@gmail.com - Fone: (0xx) 47 3544 0287

No município de Trombudo Central, a captação de água bruta é realizada no Rio Hercílio, também conhecido como Ribeirão Tifa Prada, manancial pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Trombudo. A unidade de tratamento é compatível com a classe em que se enquadra o manancial (classe 3)

A nascente é parcialmente protegida por mata secundária, leito desprotegido de mata ciliar, desmatamento ao longo da bacia. Fontes de possível contaminação: existem várias residências ás margens do manancial, lagoas de criação de peixes, criação de suínos, pastagens e culturas de fumo, mandioca e milho.

A legislação que regulamenta a classificação do manancial é a Resolução CONAMA N° 357/2005, tendo como órgão ambiental estadual responsável pelo seu monitoramento a Fundação do Meio Ambiente – FATMA, através de suas Coordenadorias de Desenvolvimento Ambiental – CODAM

CODAM/RSL - Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental de Rio do Sul

Rua Rocha Pombo, 108 – Bairro Eugênio Schneider, Rio do Sul – SC, CEP 89167-009

Fone (47) 35253473 ou 35210740/E-mail: riodosul@fatma.sc.gov.br

TRATAMENTO APLICADO NA ÁGUA DISTRIBUÍDA

O processo de tratamento aplicado para potabilização da água distribuída na região urbana do Município de Trombudo Central consiste de uma ETA (Estação de Tratamento de Água) tipo Compacta Metálica Aberta, que consta das seguintes etapas:



- 1. Captação e adução- sistema de bombeamento da água bruta do manancial até a Estação de Tratamento.
- 2. Processo de Clarificação (coagulação, floculação, decantação, filtração):

A coagulação é a adição de agentes químicos provocando formação de aglomerados gelatinosos que englobam as impurezas contidas na água. Em seguida ocorre a floculação, que é o aumento de volumes desses aglomerados. A decantação é a sedimentação dos flocos formados. Posteriormente, a água é filtrada para remoção dos flocos remanescentes das etapas anteriores.

- 3. Tratamento Químico: (desinfecção, fluoretação e correção de pH)
- Desinfecção: Etapa onde é adicionado cloro na forma gasosa para eliminar micro-organismos que podem ser nocivos à saúde.
- Correção de pH: etapa onde é realizada a correção da acidez.
- Fluoretação: Etapa na qual o flúor é adicionado na água, para atuar na prevenção das cáries dentárias em crianças.
- **4. Distribuição e Reservação**: Após tratamento a água é bombeada para o reservatório elevado, e distribuída através de rede à população urbana do município.

Resumo Anual da Qualidade da Água Distribuída TROMBUDO CENTRAL

Meses/Ano	Parâmetros	Cloro Residual	Cor Aparente	Turbidez	Coliformes Totais	E. Coli
nov/15	N° de análises realizadas	11	11	11	11	11
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	11	11	11	11	11
dez/15	N° de análises realizadas	11	11	11	11	11
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	11	11	11	11	11
jan/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
fev/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
mar/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
abr/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
mai/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	2	1	0	0
	N° de análises em conformidade	12	10	11	12	12
jun/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
jul/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	0	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	12	12	12
ago/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	1	1	0	0
	N° de análises em conformidade	12	11	11	12	12
set/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	1	1	0	0
	N° de análises em conformidade	12	11	11	12	12
out/16	N° de análises realizadas	12	12	12	12	12
	N° de análises fora do padrão	0	0	1	0	0
	N° de análises em conformidade	12	12	11	12	12
N° de análises exigidas pela Portaria 2914 de 12 de Dezembro de 2011 MS		12	10	12	12	12
VMP – Valores Máximo Permissíveis pela Portaria 2914 de 12 de Dezembro de 2011 MS		0,2 a 5,0 mg/L Cl ₂	Até 15,0 uH	Até 5,0 NTU	1 amostra fora do padrão	Ausência em 100 mL em 100% das amostras

O controle da agua distribuída é realizado através de análises executadas em laboratórios próprios da CASAN e/ou terceirizados seguindo conforme o preconizado pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, sendo que no período todos os resultados foram satisfatórios, exceto os parâmetros Manganês, Cor e Turbidez. Informamos que medidas operacionais foram tomadas para a correção do problema.

OBS: Os Síndicos ou administradores de condomínios deverão divulgar o presente relatório anual aos condôminos. (Art. 7° do Decreto 5440/2005).

Significados dos Parâmetros:

Cloro: agente químico utilizado para eliminar microorganismos.

Cor aparente: indica presença de substancias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.

Flúor: agente químico auxiliar na prevenção contra cárie dentária.

Turbidez: indica presença de partículas em suspensão na água.

Coliformes totais: microorganismos cuja presença na água não necessariamente representa problemas para a saúde.

E. coli: microorganismos indicadores de poluição fecal

Procedimento padrão: ajustes técnicos nos processos de dosagens dos produtos químicos e na remoção da água em desconformidade na rede de distribuição.

Lei 8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor

Art. 6° - São direitos básicos do consumidor

Inciso III: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 31 — A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam á saúde e segurança dos consumidores.

"Cabe a CASAN operar, manter e exercer o controle de qualidade da água dos sistemas de abastecimento sob sua responsabilidade, obedecendo ao art. 13º da Portaria 2914/2011 do MS."