

RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DISTRITO OPERACIONAL DE **SALTO DONNER**

Responsável legal: Diretor Presidente – Adriano Zanotto

As informações complementares sobre a qualidade da água distribuída e os demais serviços disponíveis a comunidade encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.casan.com.br, ou nos seguintes endereços:

Escritório Central: Rua Aderbal R. da Silva, s/n – Centro
CEP: 88.126-000 – Doutor Pedrinho – SC
Fone: (47) 3388 0333

Laboratório Regional: Rua Vicente Sabino dos Santos, 290 – Bairro Morretes
CEP: 88.380-000 – Balneário Piçarras – SC
Fone: (47) 3345 4518
cmilbratz@casan.com.br

Caro cliente, a água disponibilizada na sua cidade tem como órgão fiscalizador a Secretaria Municipal de Saúde / Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, localizado no endereço:

Rua Santa Catarina, 96 – Centro
CEP: 88126-000 – Doutor Pedrinho – SC
Fone: (47) 3388 0010

Na localidade de Salto Donner, município de Doutor Pedrinho, a captação de água bruta é realizada no Rio Capivari, manancial pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Benedito. A unidade de tratamento é compatível com a classe em que se enquadra o manancial (classe 1)

O manancial tem sua qualidade parcialmente preservada; a nascente é protegida pela mata nativa e seu leito é protegido pela mata ciliar.

Fontes de possível contaminação: lagoas de criação de peixes, pastagens e áreas de reflorestamento com Pinus / Eucalipto.

A legislação que regulamenta a classificação do manancial é a Resolução CONAMA Nº 357/2005, tendo como órgão ambiental estadual responsável pelo seu monitoramento a Fundação do Meio Ambiente – FATMA, através de suas Coordenadorias de Desenvolvimento Ambiental – CODAM/BLU


Av. Brasil, 371 – 2º andar – Ponta Aguda-Blumenau – SC

CEP: 89.050-000 - Fone: (47) 3340-1977 Fax: (47) 3521-0966

e-mail: blumenau@fatma.sc.gov.br

TRATAMENTO APLICADO NA ÁGUA DISTRIBUÍDA

O processo de tratamento aplicado para potabilização da água distribuída na região urbana da localidade de Salto Donner, consiste de uma ETA (Estação de Tratamento de Água) tipo tratamento Superficial/ Filtração lenta por gravidade, que consta das seguintes etapas:



1. Captação e adução: sistema por gravidade da água bruta do manancial até a Estação de Tratamento.

2. Processo de Clarificação: (filtração)

A água bruta antes de ser distribuída tem um tratamento adequado que consiste na sua lenta passagem por um leito filtrante, onde ficam retidas as impurezas. Grande parte das bactérias patogênicas são eliminadas por micro-organismos existentes na camada superficial do filtro.

3. Tratamento Químico: (desinfecção, fluoretação e correção de pH)

- Desinfecção: Etapa onde é adicionado cloro na forma gasosa para eliminar micro-organismos que podem ser nocivos a saúde.
- Correção de pH: etapa onde é realizada a correção da acidez.
- Fluoretação: Etapa na qual o flúor é adicionado na água, para atuar na prevenção das cáries dentárias em crianças.

4. Reservação e Distribuição: Após tratamento a água é bombeada para o reservatório e distribuída, através da rede, à população urbana do município.

Resumo Anual da Qualidade da Água Distribuída

Meses	Parâmetros	Cloro Residual	Cor Aparente	Turbidez	Coliformes Totais	<i>E coli / Colif. Termoto</i>
Jan/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	00	04	00	00	00
	Nº de análises em conformidade	10	06	10	10	10
Fev/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	00	07	05	00	00
	Nº de análises em conformidade	10	03	05	10	10
Mar/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	01	09	06	00	00

	Nº de análises em conformidade	09	01	04	10	10
Abr/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	01	05	00	00	00
	Nº de análises em conformidade	09	05	10	10	10
Mai/18	Nº de análises realizadas	05	05	05	05	05
	Nº de análises fora do padrão	05	05	02	03	00
	Nº de análises em conformidade	00	00	03	02	05
Jun/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	00	09	03	00	00
	Nº de análises em conformidade	10	01	07	10	10
Jul/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	00	04	00	02	02
	Nº de análises em conformidade	10	06	10	08	08
Ago/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	04	05	00	02	00
	Nº de análises em conformidade	06	05	10	08	10
Set/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	02	08	05	00	00
	Nº de análises em conformidade	08	02	05	10	10
Out/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	00	09	08	03	02
	Nº de análises em conformidade	10	01	02	07	08
Nov/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	01	07	00	02	00
	Nº de análises em conformidade	09	03	10	08	10
Dez/18	Nº de análises realizadas	10	10	10	10	10
	Nº de análises fora do padrão	07	10	01	01	00
	Nº de análises em conformidade	03	00	09	09	10
Providências tomadas		Procedimento Padrão				
Amostras previstas - Port. 2914/11		10	10	10	10	10

O controle da água distribuída é realizado através de análises executadas em laboratórios próprios da CASAN e/ou terceirizados seguindo conforme o preconizado pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, sendo que no período todos os resultados foram satisfatórios, exceto os parâmetros cloro residual livre, cor, turbidez, coliformes totais, coliformes termotolerantes e ácidos haloacéticos totais. Informamos que medidas operacionais foram tomadas para a correção do problema.

Os síndicos ou administradores de condomínios deverão divulgar o presente Relatório Anual aos condôminos (Artigo 7º do Decreto 5440 / 2005).

Significados dos parâmetros:

Cloro: agente químico utilizado para eliminar microorganismos.

Cor Aparente: indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram aspecto estético da água.

Turbidez: indica presença de partículas em suspensão na água.

Coliformes totais: microorganismos cuja presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.

E. coli: microorganismo indicador de poluição fecal

Procedimento padrão

Ajustes técnicos nos processos de dosagens dos produtos químicos e na remoção da água em desconformidade na rede de distribuição.

Lei 8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor

Inciso III: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 31 – A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

“Cabe a CASAN operar, manter e exercer o controle de qualidade da água dos sistemas de abastecimento sob sua responsabilidade, obedecendo aos arts. 8º e 9º da Portaria 518/2004 do M.S.”